

Straat: Bloemendaalseweg
Huisnummer: n.v.t.
Postcode: n.v.t.
Plaats: Overveen
Buurt: Kweekduin
MIP-nummer: niet bezocht
Object: tuindersschuur
Architect: n.v.t.
Bouwjaar: circa 1900

Inleiding

De TUINDERSCHUUR is gelegen aan de half verharde landweg (voorheen Omvalslaan genaamd) die vanaf de Bloemendaalseweg de land- en tuinbouwgronden ontsluit. Daarmee is deze landweg een van de weinige paden in Bloemendaal waar de oorspronkelijke uitgangssituatie nog beleefbaar is: de situatie waarin de Bloemendaalseweg een scheidslijn vormde tussen het onregelmatig gevormde, geaccidenteerde duinlandschap en het regelmatig verkavelde vlakke en open cultuurlandschap. Op de Bloemendaalseweg takten zowel de verbindingswegen aan als doodlopende paden, de laatste voornamelijk in westelijke richting. De tussenliggende land- en tuinbouwgronden zijn in de loop der tijd bebouwd geraakt en het agrarische karakter binnen de gemeente is sterk verwaterd. De overgebleven cultuurgronden die nog aan het pad gesitueerd zijn, zijn in gebruik bij een kwekerij en een tuinbouwvereniging Buytentwist. De tuinderschuur accentueert deze zeldzaam geworden stedenbouwkundige context en versterkt het landelijk beeld ter plaatse. In zijn soort is de onderhavige tuinderschuur de enig overgebleven in Bloemendaal.



De schuur, in ieder geval decennialang in gebruik geweest bij de tuindersfamilie De Boer, vormt als zodanig een ankerpunt binnen een van de overgebleven restanten van het oude Bloemendaal. In de crisistijd van de jaren dertig van de twintigste eeuw is het land en de schuur aan de gemeente Bloemendaal verkocht om vervolgens teruggehuurd te worden.

Kenmerkend voor het type tuindersschuur is de aangebouwde kas op het zuiden voor kweekbakken. Hoewel in slechte staat is veel van de oorspronkelijke detaillering van zowel de schuur als van de aangebouwde kas bewaard gebleven.

Omschrijving

De schuur is éénlaags op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak. Het bouwwerk is geheel in hout opgetrokken, een houtskelet met houten delen bekleed, onder een pannen dekking. Aan de zuidzijde is aan de lange gevel de kas voor kweekbakken aangebouwd. Het is onduidelijk welke delen van de betimmering in de loop der tijden vervangen zijn (diverse reparaties zijn zichtbaar). Wel is opvallend het verschil tussen de noordelijke lange zijde en de kopse kanten van de schuur. De laatste heeft smalle gerabatte planken, terwijl de kopse kanten betimmerd zijn met zeer brede planken. Een aardig detail betreft de gegolfde windveren en de aan de oostelijke kopse kant behouden gebleven, kleine makelaar. In dezelfde gevel is op het niveau van de vloering een luik aangebracht met een klein venster. Aan de andere kopse kant is een vergelijkbaar luik naar beneden dichtgetimmerd met smalle gerabatte delen, wat doet vermoeden dat de betimmering aan de lange gevel van later datum is. Aan de lange gevel zijn lange liggende vensters uitgezaagd, zonder kozijnen, dus vermoedelijk niet authentiek. De andere lange gevel heeft venster- en deuropeningen naar de kas. De kap is met rode holle pannen gedekt.

Waardering

De tuindersschuur aan de voormalige Omvalslaan van rond 1900 is typologisch van belang als uiterst zeldzaam overgebleven voorbeeld van een tuindersschuur met aangebouwde kas in de gemeente Bloemendaal. De schuur is stedenbouwkundig landschappelijk van waarde vanwege de ligging aan de openbare weg binnen een historische context die als zodanig eveneens zeldzaam is geworden. De bouwkundige staat van de schuur is slecht, maar juist door het achterstallig onderhoud is de aard van de detaillering herkenbaar gebleven waardoor restauratie dan wel reconstructie goed mogelijk is.

<sp>